

pro YACHTING

MAKO 58	21.300 €	4.260 €	25.560 €
Komplett mit GFK Konsole inkl. Sitzbank, Stauraum unter Doppelfahrsitz, Liegesitzbeschlag für Doppelfahrsitz, Edelstahlsteuerrad mit Einkabelsteuerung, Windschutzscheibe mit Edelstahl-Konsolenhandlauf, 2 sperrbare Staufächer mit wasserdichter Tür, Edelstahlbadeleiter mit GFK-Abdeckung, 4 Klampen und 4 Edelstahl-Handläufe im Bug-und Heckbereich, 4 Edelstahl D-Ringe zum Kranen, Edelstahl-Bugrolle für Ankerkette, Edelstahl-Bugankerschutz, Gasfedern bei Stauraumabdeckung, Polsterung für Konsolensitz und Rückenlehne, Bugpolsterung, Heckpolsterung, Kopfpolsterung im Heck, Reparaturset, Luftpumpe, Druckmesser, Paddel. (Alle Kissen werden aus PU hergestellt)			
SONDERAUSSTATTUNG FÜR MAKO 58			
Poliäthylenbenzintank 130 l	351 €	70 €	421 €
Poliäthylentankinstallation nach EU Standard, mit Gebläse,Ventil, Einfüllstutzen und Entlüfter	536 €	107 €	643 €
Klappbarer Navigationsbügel aus Edelstahl	1.577 €	315 €	1.892 €
Navigationslichter fürEdelstahlbügel nach "CE" Standard	351 €	70 €	421 €
Suchscheinwerfer	208 €	42 €	250 €
Schaltpaneel	318 €	64 €	382 €
Linker Hecksteg mit ausziehbarer Badeleiter	1.029 €	206 €	1.235 €
Rechter Hecksteg	519 €	104 €	623 €
Hilfsmotorspiegel	312 €	62 €	374 €
Sonnenliegenerweiterung inkl. Tischfuss	689 €	138 €	827 €
Fahrsitz "stand up"	197 €	39 €	236 €
Persenning mit Konsolhaube	634 €	127 €	761 €
Konsol- Persenning	153 €	31 €	184 €
Dusche inkl. Tank und Installation	643 €	129 €	772 €
Krangurte	215 €	43 €	258 €
Elektrische Ankerwisch installiert	2.325 €	465 €	2.790 €
Wakeboard Kit	336 €	67 €	403 €
Flexi Teak für Pflicht	1.475 €	295 €	1.770 €
Flexi Teak für Abdeckungen	427 €	85 €	512 €
Installation Flexi Teak	241 €	48 €	289 €
Nautisches Zelt	2.721 €	544 €	3.265 €
Teleskop Sonnendach für Edelstahlbügel	733 €	147 €	880 €
2 Seitenteile für Teleskop Sonnendach	389 €	78 €	467 €
MAKO 68	30.260 €	6.052 €	36.312 €
Komplett mit GFK Konsole inkl. Sitzbank, Stauraum unter Doppelfahrsitz, Liegesitzbeschlag für Doppelfahrsitz, Edelstahlsteuerrad mit Einkabelsteuerung, Windschutzscheibe mit Edelstahl-Konsolenhandlauf, 2 sperrbare Staufächer mit wasserdichter Tür, Edelstahlbadeleiter mit GFK-Abdeckung, 4 Klampen und 4 Edelstahl-Handläufe im Bug-und Heckbereich, 4 Edelstahl D-Ringe zum Kranen, Edelstahl-Bugrolle für Ankerkette, Edelstahl-Bugankerschutz, Gasfedern bei Stauraumabdeckung, Polsterung für Konsolensitz und Rückenlehne, Bugpolsterung, Heckpolsterung, Kopfpolsterung im Heck, Reparaturset, Luftpumpe, Druckmesser, Paddel. (Alle Kissen werden aus PU hergestellt)			
SONDERAUSSTATTUNG FÜR MAKO 68			
Klappbarer Navigationsbügel aus Edelstahl	1.610 €	322 €	1.932 €
Navigationslichter für Edelstahlbügel nach "CE" Standard	351 €	70 €	421 €
Suchscheinwerfer	208 €	42 €	250 €
Schaltpaneel	318 €	64 €	382 €
Linker Hecksteg mit ausziehbarer Badeleiter	1.029 €	206 €	1.235 €
Rechter Hecksteg	519 €	104 €	623 €
Hilfsmotorspiegel	312 €	62 €	374 €
Sonnenliegenerweiterung inkl. Tischfuß	689 €	138 €	827 €
Persenning	723 €	145 €	868 €
Konsol- Persenning	153 €	31 €	184 €
Doppelfahrsitz- Persenning	132 €	26 €	158 €
Dusche inkl. Tank und Installation	643 €	129 €	772 €
Krangurte	257 €	51 €	308 €
Elektrische Ankerwisch installiert (mit verzinkter Kette/Anker)	2.325 €	465 €	2.790 €
Wake board Kit	336 €	67 €	403 €
Kühlschrank (12V)	723 €	145 €	868 €
Flexi Teak für Pflicht	1.748 €	350 €	2.098 €
Flexi Teak für Abdeckungen	420 €	84 €	504 €
Installation Flexi Teak	242 €	48 €	290 €
Nautisches Zelt	2.950 €	590 €	3.540 €
Teleskop Sonnendach aus Edelstahl	801 €	160 €	961 €
2 Seitenteile für Teleskop Sonnendach	435 €	87 €	522 €
Sonnendach Erweiterung für Bug	739 €	148 €	887 €